



รายงานฉบับที่ วว. 59 กองวิเคราะห์และวิจัย

REPORT NO. MR 59 MATERIALS & RESEARCH DIVISION

เทคนิคการลดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อน (REFLECTION CRACK)
ในผิวแอสฟัลต์ติดคอนกรีตที่ปูทับบนถนนซีเมนต์คอนกรีต

โดย

สุนทร อริชชาติ

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

DEPARTMENT OF HIGHWAYS , MINISTRY OF COMMUNICATIONS ,
BANGKOK 4 , THAILAND

เทคนิคการลดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อน (REFLECTION CRACK)
ในผิวแอสฟัลต์ค้อนกรีกที่ปูทับบนถนนซีเมนต์ค้อนกรีก

โดย

สุนทร อภิชาติ

รายงานฉบับที่ วว. 59
กองวิเคราะห์และวิจัย
กรมทางหลวง
มิถุนายน 2524


รายงานนี้กรมทางหลวงไม่มีส่วนผูกพันแต่อย่างใด

คำนำ

วิหกรการทางยอมรับความจริงที่ว่า ในการบูรณะก่อสร้างถนนคอนกรีตที่แตกเสียหายด้วยการปูทับด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อยืดอายุบริการ มักจะประสบกับปัญหาการแตกสะท้อนซ้ำซ้อน (reflection crack) ซึ่งปัญหานี้จะทำให้อายุบริการของถนนสั้นลงไม่คุ้มค่าที่ค่าไว้ ทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนเวลาในการคงคอยบำรุงรักษาซ่อมแซมหรือทำการบูรณะก่อสร้างใหม่

การใช้เทคนิคที่สามารถลดหรือกำจัดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนที่โดยโดยยังคงปูทับผิวคอนกรีตเดิมที่แตกเสียหายด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มีความหนาที่ใกล้เคียงกับความหนาที่ได้จากการออกแบบบูรณะก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบปกติ แทนวิธีการปูทับด้วยผิวซีเมนต์คอนกรีตใหม่ จะช่วยปรับปรุงคุณภาพในด้านการรับน้ำหนักที่ยิ่งขึ้น ลดปัญหาการสูญเสียต่างๆ ที่เกิดจากการจราจรในระหว่างก่อสร้าง การใช้วัสดุก่อสร้างและเวลาในการก่อสร้างน้อยลง เป็นการประหยัดรายจ่ายพลังงาน และทรัพยากรของชาติได้

รายงานฉบับนี้ ได้รวบรวมเทคนิคการลดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนที่โดยตลอดโดยสถานต่างๆ ไว้ประกอบการพิจารณา ซึ่งเนื้อหา สาเหตุที่เกี่ยวข้อง และแนะนำเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้นสนใจหรือมีหน้าที่รับผิดชอบ จะได้ศึกษาค้นคว้าและทดลองต่อไปให้กว้างขวางได้ผลดียิ่งขึ้นซึ่งอาจจะนำไปใช้ในปัญหาการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนบนผิวที่ปูทับรอยแตกของถนน คิวซีเมนต์หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้



(นายเสรี สิบสงวน)

อธิบดีกรมทางหลวง

สารบัญ

บทคัดย่อ	๓
บทนำ	๑
ความพยายามในการควบคุมการแตกสะทอนข้าวชอนที่เข้ามา	๒
วิธีการและรายงานการทดลองจากที่ต่างๆ	๔
การควบคุมถนอมข้าวเมล็ดกอนกรีกที่ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์กอนกรีก	๑๑
รูปแบบการเคลื่อนตัวตรงรอยต่อหรือรอยแตกในถนอมข้าวเมล็ดกอนกรีก	๑๓
การแตกของชั้นเมล็ดพันธุ์กอนกรีกที่ปลูกบนถนอมข้าวเมล็ดกอนกรีก	๑๘
การลดการแตกสะทอนข้าวชอน	๒๒
คำแนะนำในการลดการแตกสะทอนข้าวชอน	๒๗
หนังสือค้นคว้าและอ้างอิง	๒๙

เทคนิคการรกรการแตกสะท้อนซ้ำซ้อน (REFLECTION CRACK)

ในบริเวณสฟลท์ค็อคคอนกรีตที่ปูทับบนถนนซีเมนต์คอนกรีต

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ได้ศึกษาหาวิธีที่จะลดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อน (Reflection Crack) ที่เกิดขึ้นบนผิวและสฟลท์ค็อคคอนกรีตที่ปูทับบนถนนซีเมนต์คอนกรีตให้โดยผลดีที่สุด

ในการนี้ได้ทำการรวบรวมเทคนิคที่เคยทดลองโดยสถานันต่างๆ ไว้ให้พิจารณาตลอดจนกล่าวถึง ปัญหา สาเหตุที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการเคลื่อนตัวของรอยคอกหรือรอยแตกเดิมที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลสะท้อนให้เกิดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนขึ้นบนผิวที่ปูทับพิจารณาและเลือกเทคนิคที่ค่อนข้างได้ผล นำมาสรุปจัดทำตารางแนะนำที่เหมาะสมกับสภาพต่างๆ ไว้ให้เป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า และทดลองต่อไป

บทนำ

วิธีการหนึ่งจะยึดเอาจากการใช้งานของถนนซีเมนต์คอนกรีตเดิมที่แตกเสียหายโดยเสียค่าซ่อมบำรุงก่อสร้างค่านี้ มักจะรักษาของเดิมไว้ และทำการปูทับด้วยผิวและสฟลท์ค็อคคอนกรีต เพื่อให้ได้ถนนที่มีผิวเรียบเป็นการปรับปรุงคุณภาพในด้านการขับขี่ให้ดีขึ้น อีกทั้งศึกษาความหนาที่ปูทับที่เพิ่มขึ้นมากเกินไป จะทำให้ได้โครงสร้างของทางที่แข็งแรง สามารถรับปริมาณจราจรหนักที่คาดไว้ได้ อันเป็นวิธีการที่ผู้ออกแบบส่วนมากไม่ได้อาศัยคิดว่าจะมีปัญหาในการใช้งาน ซึ่งผลปรากฏว่า ถนนที่ได้รับการบูรณะก่อสร้างตามวิธีดังกล่าวจะพบปัญหา หลังจากเปิดการจราจรใช้งานได้สักระยะหนึ่งของอายุการใช้งานที่คาดไว้ จะเกิดการแตกที่มีลักษณะเด่นชัดอย่างหนึ่งคือ เกิดรอยแตกบนผิวที่ปูทับตรงเหนือรอยคอกหรือรอยแตกของแผ่นคอนกรีตข้างใต้ เป็นการแตกสะท้อนซ้ำซ้อน (Reflection Crack) ทำให้จำเป็นต้องหาการบำรุงรักษาซ่อมแซมรอยแตกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลซึมผ่านรอยแตกเข้าไปใต้ชั้นทาง เป็นการควบคุมมิให้ถนนเสียหายมากขึ้น

แต่ทุกครั้งหลังจากที่ไคซอมแรมรอยแตกจะอยู่ในสภาพที่ไคซอกระยะหนึ่งเท่านั้น ก็จะเกิดรอยแตกขึ้นซ้ำที่เดิมอีก ต้องคอยซ่อมบำรุงรักษาซ้ำแล้วซ้ำเล่า จึงกลายเป็นปัญหาที่ผู้ออกแบบที่คิดราคานิ่งถึงเป็นอันดับแรก

จุดประสงค์ของบทความนี้ จะทำการรวบรวมศึกษาวิธีการต่างๆ ที่นำมาแทรกความตึกในเชิงวิชาการ และแนะนำ เพื่อลดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนให้ไคซอ ซึ่งวิธีการต่างๆ และข้อแนะนำที่อยู่ในบทความนี้เป็นเพียงแนวทางส่วนหนึ่งสำหรับผู้ออกแบบจะคิดคำนึงถึง เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ของงานบูรณะก่อสร้างทางต่อไปในอนาคต

ความพยายามในการควบคุมการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนที่ยานมา

ลักษณะที่เด่นชัดของการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นครั้งกับรอยคอดหรือรอยแตก ร้างต่าง มีผลให้การพิจารณาหาสาเหตุมุ่งพุ่งเป้าลงไปในด้านองเดียวกันว่า รอยแตกที่เกิดขึ้นในชั้นผิวปูนทับจะต้องเกี่ยวข้องกับรอยคอดหรือรอยแตก ร้างต่าง และการแตกอาจจะมีสาเหตุมาจาก มีการเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกันเกิดขึ้นระหว่างแผ่นคอนกรีตที่ติดกันตรงรอยคอดหรือรอยแตก รวมทั้งอาจจะเป็นการเคลื่อนตัวในแนวนอน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น ที่จะทำให้รอยคอดหรือรอยแตก ร้างต่าง ขยายขึ้น และเปิดโอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากการขยายและหดตัวของแผ่นคอนกรีต อันเป็นผลให้เกิดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนขึ้น ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงและแก้ไขได้ยากซึ่งตลอดระยะเวลาที่ยานมา สถาบันประเทศต่างๆ รวมทั้งในสหรัฐอเมริกาได้พยายามควบคุมการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนโดยทดลองก่อสร้างปูนทับด้วยวิธีผสมคอนกรีตด้วยวิธีการต่างๆ ที่คิดว่าจะสามารถป้องกันหรือควบคุมมิให้เกิดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนขึ้นดังที่หนังสือข้างถึง (๑) ได้รวบรวมจำนวนวิธีการต่างๆ ที่พยายามควบคุมการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนที่ยานมาได้เป็น 4 กลุ่มตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 แต่ละกลุ่มมีผู้นิยมใช้แตกต่างกันพอสมควร กลุ่มที่ I และ II เป็นวิธีที่นิยมใช้กัน อีก 2 กลุ่มที่เหลือเป็นพวกหาเพื่อทดลองไม่ค่อยได้ใช้กันอย่างกว้างขวาง และส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจากกลุ่มเดียวกันหรือต่างกลุ่มผสมรวมกัน

ตารางที่ 1

วิธีการที่พยายามควบคุมการตกตะกอนน้ำขุ่นของบิวแอสฟัลท์ที่คคอนกรีตที่ ไซปรัส

- I เพิ่มความหนาของชั้นแอสฟัลท์ที่คคอนกรีตที่ ไซปรัส (overlay)
- II รักษาปรับปรุงถนนซีเมนต์คคอนกรีตเดิมเป็นพิเศษ
 - ก. ใส่เส้นกลางด้วยชั้นวัสดุพื้นทาง (กรวดหรือหินคลุก) หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ
 - ข. มกที่มีไบน์คคอนกรีตอยู่กับที่
 - ค. ทำให้ไบน์คคอนกรีตแตกเป็นส่วนขนาดเล็ก
- III ศึกษาออกแบบิวแอสฟัลท์ที่คคอนกรีตที่ ไซปรัสเป็นพิเศษ
 - ก. เสริมทวยวัสดุต่างๆ
 - ข. ใช้แอสฟัลท์ที่มีความแข็งเหมาะสม
 - ค. ใช้วัสดุผสมเพิ่มเติม
- IV รักษาปรับปรุงรอยต่อและรอยแตก
 - ก. ดูรอยต่อของถนนซีเมนต์คคอนกรีต เสริมทวยวัสดุที่แข็ง
 - ข. ทำลายการยึดเกาะระหว่างชั้นแอสฟัลท์ที่คคอนกรีตและซีเมนต์คคอนกรีต
 - ค. ตักทำรอยต่อในชั้นบิวแอสฟัลท์ที่คคอนกรีตให้มีรอยต่อเหมือนในชั้นซีเมนต์คคอนกรีต

แต่อย่างไรก็ตาม ในการที่จะเลือกทดลองหรือใช้วิธีควบคุมการตกตะกอนน้ำขุ่นวิธีใด มีข้อคิดเห็น (2) ที่ควรคำนึงควยว่า วิธีนั้นๆ จะคงเป็นวิธีที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่ เพียงแค่เห็นว่ามีผลทำให้สามารถควบคุมได้ของเท่านั้น ส่วนในการประเมินผลควยพิจารณา รวมถึงเรื่องต่อไปก็ควยคิดจะคง

1. ไม่ลดกำลังรับแรง เติดยสภาพ ความหนานาน หรืออายุบริการ ฯลฯ ของบิวที่ปูพื้น
2. ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายมากเกินไป
3. ไม่ทำให้ขบวนการก่อสร้างติดขัดล่าช้า
4. ไม่ใช้ฝีมือหรือเทคนิคพิเศษมาก คือ สามารถใช้แรงงานปกติได้

วิธีการและรายงานการทดลองจากที่ต่างๆ

การทดสอบความทนการแตกสลายของหินปูนวิธีต่างๆ ยังวิธีที่ไม่ไกลผล บางวิธีสามารถปีกระยะเวลาการแตกได้ ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการหลายวิธีร่วมกัน จากรายงานผู้ทดลองโครงการทดลองที่เคบทดลองทั้งหมดเท่าที่ศึกษาได้ ยังไม่ไกลผลเป็นที่ยืนยันรับรองได้ว่าสามารถจำกัดการแตกสลายหินปูนได้ ส่วนมากจะแสดงผลที่มีความสัมพันธ์กันเปรียบเทียบได้ และมักเป็นค่าที่มีขอบเขตจำกัดซึ่งไม่ทำให้เราประเมินว่าผลของความทนการรับของแอสฟัลท์หิกลอนกริกที่ ๒ ขึ้นกับขนาดของหินปูนที่นำมาใช้หรือไม่ก็ว่าได้โดยทั่วไปทุกสภาพแวดล้อมได้ ทั้งนี้จะยกอ้างซึ่งผลเฉพาะรายงานที่นำเสนอไว้พร้อมเท่านั้น

เพิ่มความหนาชั้นแอสฟัลท์หิกลอนกริกที่ ๒ ขึ้น

การเพิ่มความหนาของชั้นผิวแอสฟัลท์หิกลอนกริกที่ ๒ ขึ้นเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเพิ่มความทนที่จะต้านการแตก หรืออย่างน้อยก็ระยะเวลาการแตกสลายหินปูนออกไปได้ โดยทั่วไป เมื่อยังไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มชั้นผิวความหนา ๒ ๕ นิ้ว ถึง 4 นิ้ว (63.5 มม. ถึง 100 มม.) ซึ่งถ้าเพิ่มความหนาจากอัตราค่าก่อสร้างจะสูงขึ้นมากด้วย และในสถานที่บางแห่งไม่ว่าจะยกระดับให้โตความหนามากก็ เนื่องจากระดับสิ่งก่อสร้างบริเวณนั้นยังคงไว้ มีผู้เคยทดลองพบว่า ความหนาขนาด 3 นิ้ว (76 มม.) จะเกิดรอยแตกสลายหินปูนมากกว่ารอยตะ 90 ของความยาวรอยต่อความกว้างภายใน 4 ปี (2) ในที่อื่นๆ พบว่าเมื่อเพิ่มความหนาขึ้นเป็นนิ้วไม่กี่จะลดปริมาณการแตกสลายหินปูนได้มากขึ้น จากการศึกษาที่ยังไม่ทราบว่าจะต้องเพิ่มความหนาเท่าใดจึงจะป้องกัน การแตกสลายหินปูนได้แน่นอน The Asphalt Institute (4) แนะนำความหนา ๒ ๕ นิ้ว (114 มม.) ผู้ตรวจสอบแห่งอื่นๆ (5) รายงานมีความหนาจนถึง 10 นิ้ว (254 มม.)

ใส่ชั้นกลางด้วยวัสดุหินทางหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ

การใส่ชั้นกลางด้วยวัสดุหินทาง เช่น กรวดหรือหินกลุ่ เป็นชั้นรองรับ

(cushion course) จะทำหน้าที่เป็นชั้นที่ระบายน้ำ ลกแรงเค้นบนแผ่นซีเมนต์คอนกรีต ทำลายการยึดติด (breaking bond) ระหว่างชั้นแอสฟัลท์คิกคอนกรีตที่ปูทับกับผิวซีเมนต์คอนกรีตเดิม การใช้ชั้นรองรับนี้คิดว่าจะช่วยรับกั้น (absorb) การเคลื่อนตัวของแผ่นคอนกรีตไว้ จะช่วยป้องกันการแตกสะทอนซ้ำซ้อนได้ ชั้นที่ใส่คั่นกลางนี้ปกติใช้หนาประมาณ 4 นิ้ว (100 มม.) หรือมากกว่าถ้าหากชั้น Subgrade ไม่แข็งแรงและชั้นซีเมนต์คอนกรีตแตกมาก ความหนาทั้งหมดรวมทั้งผิวที่เพิ่มขึ้นถ้าหากหนามากเมื่อพิจารณาแล้วอาจจะไม่เหมาะกับบริเวณที่อยู่ในตัวเมืองในปัญหาที่มีผลเสียหายต่อระดับทางเท้า ระบบการระบายน้ำเดิม หรือ สิ่งก่อสร้างถาวรอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว รายงานผลการตรวจสอบการใช้วัสดุชั้นพื้นทางเป็นชั้นรองรับอย่างเกี่ยวเนื่อง ปกติมักจะใช้วิธีการนี้ร่วมกับวิธีการปรับปรุงรักษาถนนซีเมนต์คอนกรีตเดิมด้วยวิธีการต่างๆ เสียก่อนซึ่งจะกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตามผลของการทดลอง (6) ก็ได้ใช้วิธีการนี้อย่างเกี่ยวเนื่องกับคั่นกลางของผสมกรวดในแกละช่วงทดลองด้วย แคลเซียมคลอไรด์ โซเดียมคลอไรด์ และแอสฟัลท์ เพื่อให้รถวิ่งไค่สะทอนในระหว่างก่อสร้างมีความหนา 4 นิ้ว (100 มม.) และปูทับด้วยแอสฟัลท์คิกคอนกรีตหนา 2½ นิ้ว (63.5 มม.) ผลปรากฏว่าสามารถลดการแตกสะทอนซ้ำซ้อนได้มากอย่างเห็นได้ชัดและช่วงที่ยึดด้วยแอสฟัลท์ก็เกิดการแตกไค่มากที่สุด

เทคนิคอีกอย่างหนึ่งซึ่งคิดว่าจะสามารถลดความหนาทั้งหมดได้คือ ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษใส่คั่นกลางเป็นชั้นลดความเครียด (strain-relieving interface)

รัฐนอร์ทคาโรไลนา (7) ได้ทดลองใช้ชั้น asphalt-treated sand, open-grade plant mix seal, slurry seal และ sand-rubber-asphalt emulsion ในช่วงทดลองก่อนที่ปูทับด้วยชั้นแอสฟัลท์คิกคอนกรีตหนา 3½ นิ้ว (89 มม.) โครงการทดลองที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ก็ได้กำลังศึกษาทดลองอยู่ในรัฐคาลิฟอร์เนีย รัฐอริซัน และที่อื่นๆ อีกด้วย

ทางหลวงรัฐอริซันำโครงการงาน (8) ผลการทดลองที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจว่าได้ใช้ยางผสมแอสฟัลท์ชั้นบางๆ (asphalt-rubber membrane) เป็นชั้นคั่นกลางช่วยป้องกันการแตกสะทอนซ้ำซ้อน ผลสรุปการทดลองหลังจาก 6 ปีให้หลัง

(1971 - 1976) สามารถลดการแตกสะหอนซ้ำซ้อนได้ทั้งคู่ออนเนเคิมที่มีผิวเป็น
แอตฟลัดที่คคองกริกและที่มีผิวเป็นซีเมนต์คองกริก

บททำให้แผ่นคองกริกขยับที่

การบททำให้แผ่นคองกริกขยับที่ เป็นวิธีการที่ไรลดขนาดหนักกับคองกริก
คองกริกที่แตก แผ่นคองกริกที่เกิดการเลื่อนลงข้างระกัม (Faulting) แผ่นคองกริก
ที่ปะทุถึงตัวขึ้น แผ่นคองกริกที่ตัวสูงรองรับข้างล่างแน่นไม่เท่ากัน บทให้แผ่นคองกริก
แบบแน่นกับตัวสูงข้างล่างทุกจุด เพื่อลดการเคลื่อนตัวในแนวตั้งตรงรอยคองหรือรอยแตก
ของแผ่นคองกริกที่จะกระเด็น (rocking slab) และเป็นการปรับปรุงให้รับน้ำหนัก
ได้มากขึ้น จะช่วยลดการแตกสะหอนซ้ำซ้อนได้

ทำให้แผ่นคองกริกแตกเป็นส่วนขนาดเล็ก

การทำให้แผ่นคองกริกของอนเนเคิมแตกเป็นส่วนขนาดเล็ก โดยใส่ลูกค้อน
เจาะกระทุ้งควยคองกริกหรือไรลดขนาดหนักกับคองกริก เป็นวิธีหนึ่งที่ดีกว่าจะลดขนาดการ
เคลื่อนตัวในแนวนอนที่เกิดขึ้นตามรอยคองได้ โดยเมื่อแผ่นคองกริกถูกทำให้แตกเป็นแผ่น
คองกริกขนาดเล็กแล้ว รอยคองที่เพิ่มขึ้นแต่ละรอยเมื่อมีการเคลื่อนตัวจะมีขนาดลดลง
ซึ่งคิดว่าจะทำให้การแตกสะหอนซ้ำซ้อนเนื่องจากการเคลื่อนตัวในแนวนอนของแผ่นคอง
กริกจะลดลงควย.

วิธีการนี้จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก โดยเฉพาะเมื่อเป็นแผ่นคองกริก
เสริมเหล็ก นอกจากนั้นยังเป็นการทำลายโครงสร้างที่ยังยึดคองกริกไว้ควยซึ่งจะเป็น
อันตรายมาก ถ้าชั้นข้างใต้แผ่นคองกริกไม่แน่นแข็งแรงพอ เมื่อมีน้ำหนักมากมากระทำ
บนบริเวณนั้นจะทำให้เกิดการเคลื่อนตัวในแนวตั้งระหว่างแผ่นคองกริกตรงรอยคองเป็น
ผลทำให้เกิดรอยคองซ้ำซ้อนบนผิวแอตฟลัดที่คคองกริกที่ปูทับได้ ควยเหตุนี้จึงมักใช้
วิธีนี้ร่วมกับการบททำให้แผ่นคองกริกขยับที่ ทางหลวงรัฐมิชิแกน (9) โค้ดของ
บทให้แผ่นคองกริกให้แตกและให้ขยับที่ควยลดขนาดหนัก 59 ตัน และปูทับควยผิว
แอตฟลัดที่คคองกริกหนา 5 นิ้ว ถึง 9 นิ้ว (127 มม. ถึง 229 มม.) ผลทดลอง

ปรากฏว่าในสิ่งที่ไม่ได้ใช้รวมจะเกิดการแตกสะท้อนเข้าซอนร้อยละ 100 ในสิ่งใช้รวม
บดทับให้แตกและโหล่ยุบกันที่จะเกิดประมาณร้อยละ 70 เมื่อพบกับควายปิวแอสฟัลท์ที่คอกอนกรีต
ที่หนาประมาณเท่ากัน ทางหลวงรัฐเท็กซัส (10) โคทคลองใส่วัสดุคั่นกลางเหนือรอยต่อ
ซึ่งทำให้แตกเป็นส่วนขนาดเล็ก ส่วนละประมาณ 1 ฟุต (305 มม.) จากการ
สำรวจเมื่อครบ 7 ปี ปรากฏว่าช่วงที่ใช้ชั้นวัสดุคั่นกลางช่วยให้ผลสึกกร่อนบริเวณที่ปูชั้น
แอสฟัลท์ที่คอกอนกรีตทับโดยตรง

เสริมชั้นวัสดุต่างๆ

วิธีการเสริมแอสฟัลท์ที่คอกอนกรีตด้วยวัสดุต่างๆ นั้น เป็นวิธีการที่พยายาม
เพิ่มความต้านทานต่อการแตกของแอสฟัลท์ที่คอกอนกรีต เนื่องจากความล้า (Fatigue)
ของหินและการแตกสะท้อนเข้าซอน โดยมีแนวความคิดว่า วัสดุแอสฟัลท์ที่คอกอนกรีตนั้นมี
คุณสมบัติในการรับแรงกดโก่งมากกว่าที่จะรับแรงดึงหลายเท่าตัว ทานองเดียวกันกับวัสดุ
ซีเมนต์คอนกรีต ดังนั้นในเมื่อซีเมนต์คอนกรีตสามารถป้องกันการแตกโก่งโดยเสริมเหล็ก
แอสฟัลท์ที่คอกอนกรีตก็ควรจะป้องกันมิให้แตกได้ถ้าเสริมด้วยวัสดุที่เหมาะสมช่วยรับแรงดึง
มิให้เกิดการแตกเนื่องจากแรงดึงโก่ง

ชนิดที่อาจจะได้รับจากการเสริมแอสฟัลท์ที่คอกอนกรีตด้วยวัสดุต่างๆ นั้นมี
มากมายรวมทั้ง (11)

1. เพิ่มกำลังรับแรงดึงและเพิ่มความต้านทานต่อการแตก
2. ถึงแม้เกิดการแตกขึ้นก็ยังยึดชั้นทางนั้นให้ติดกันไว้
3. ความคุมความสามารถในการดัดคืนตัว (Flexibility) ของชั้นทางโก่งมากขึ้น
4. เพิ่มความต้านทานต่อการเสียหายเนื่องจากความล้า (Fatigue Failure)
5. ทำให้ความต้านทานแรงเฉือนโค่งขึ้นเนื่องจากการเสริมทานการยึดหรือทำให้
ลดการยึดขวางแนวชนกันข้าง
6. ประหยัดวัสดุหรือปีคอายุการใช้งาน

การใช้วัสดุเสริมในการควบคุมการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนในชั้นแอสฟัลต์หิกลอนกริกที่ปูทับบนถนนซีเมนต์คอนกรีตนั้นได้มีการทดลองเสริมด้วยตะแกรงอวคเหล็กเชื่อมหรือคานาข่ายอวคเหล็ก ทั้งแบบเป็นเส้นหรือม้วน (6) , (12 - 16) มีคั้งแควงเสริมเป็นแถบสั้นๆ วางขวางหรือยึกรวางมรอบค่อหรือรอยแตกจนถึงวางเสริมปูเป็นแผ่นติดต่อกันตลอด ผลสำเร็จที่ใคร่ปรารถนาคือในไม่แน่นอนมีคั้งคักงานถึงเฉพมปัญหาที่เกิดระหว่างการก่อสร้าง คืออาจเกิดรอยแตกตามขวางที่รอยค่อวางพวยของตะแกรงที่เกิดการเลื่อนตัวจากการขยายตัวของเหล็ก เมื่อถูกความร้อนของแอสฟัลต์หิกลอนกริกขณะที่ปูทับ ต่อมาจึงใช้วิธีวางตะแกรงให้เหลื่อมกัน ปุกหรือคอกยึคหรือคั้งตะแกรงให้คั้งและปูปิดทับด้วยแอสฟัลต์หิกลอนกริกให้หนาเพียงพอ บางแห่งเกิดตะแกรงโก่งโคงงอเสียรูปค่อเปลี่ยนแปลง นอยคั้งที่ตะแกรงมักจะสปริงตัวในระหว่างการคั้งคั้งและปูคอกยึคที่รอยแตกอวคคั้งจะเกิดสนิม งอเป็นปุ่มและฉีกขาด จากปัญหาคั้งกล่าวทำให้การปูและบค้มค้วยเครื่องจักรทำลำบากโดยเฉพาะคั้งรอยค่อคั้งให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ได้มีการทดลองเสริมด้วยแผ่นใยสังเคราะห์พวก โปลียเอสเตอร์ , ไนลอน ฯลฯ ทั้งแบบทอสาและไมทอสา การทำงานของใยที่เสริมคือเพิ่มกำลังรับแรงคั้งในบริเวณชั้นที่จะประกบที่คั้งการคั้งคั้งคั้ง คั้งการคั้งให้เกิดรอยแตกและคั้งการกระจายรอยแตกที่คั้งการยึคเกี่ยวของคั้งคั้งคั้ง พวกแผ่นใยสังเคราะห์เป็นวัสดุที่อ่อนค้วคักคักให้เรียบง่ายไม่คั้งงอแรงคั้งให้เรียบมากเท่าทอคั้งอวคเหล็ก จึงไม่มีปัญหาในการปูค้มค้วยมาก

ได้มีการทดลองในห้องปฏิบัติการ (11) เมื่อเสริมด้วยแผ่นใยสังเคราะห์สามารถเพิ่ม stiffness, fatigue life, dynamic moduli และคั้งการแตกที่อุณหภูมิคั้งคั้งกันคั้ง

ผลการทดลองในสนามที่ใช้นแผ่นใยสังเคราะห์เสริมแอสฟัลต์หิกลอนกริกขณะนี้ยังไม่มียางาน ค้วยคั้งงอใช้เวลาทดลองนานหลายปี

โอสฟัลท์ที่มีความแข็งเหมาะสม

ทางหลวงรัฐโอไฮโอ (17) โอสฟัลท์ชนิด 80 - penetration และ 115 - penetration ในการทำโอสฟัลท์ที่คอนกรีตที่ปูทับ บนเนื้อกรวด 57 เศษ ช่วงทดลองที่โอสฟัลท์อ่อนกว่าสามารถลดการแตกสะทอนน้ำร้อนได้ประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงที่โอสฟัลท์แข็งกว่า (80 - penetration) ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า ความแข็งของโอสฟัลท์มีผลต่อการแตกสะทอนน้ำร้อนด้วย

โอสฟัลท์ที่เพิ่มความเหนียว

โอสฟัลท์ที่เพิ่มความเหนียวในโอสฟัลท์ที่คอนกรีตที่เพิ่มความเหนียวสามารถเพิ่มความเหนียวได้มากขึ้น (increase flexibility) และเพิ่มความสามารถในการยืดตัว เพื่อรับการเคลื่อนตัวในแนวตั้งและแนวนอนตรงรอยต่อหรือรอยแตกมิให้เกิดการแตกสะทอนน้ำร้อนเนื่องมาจากรอยต่อหรือรอยแตกชั้นข้างล่าง

ทางหลวงรัฐแมสซาชูเซตส์โอสฟัลท์ชนิด ยางสังเคราะห์ , ยางธรรมชาติ และ emulsified rubber asphalt (18) ประมาณร้อยละ 5 ของน้ำหนักของโอสฟัลท์ สามารถเพิ่มความเหนียวได้แก่ผลทดลองช่วงที่ผสมยางและไม่ผสมยางไม่แตกต่างกันคือมีการแตกสะทอนน้ำร้อนประมาณร้อยละ 90 ทุกช่วงทดลองภายใน 6 ปี การทดลองโดย the Road Research Laboratory (19) โอสฟัลท์ที่ผสมกับ vulcanized rubber crumbs พบว่าถ้าการผสมยางในโอสฟัลท์ไม่มีการลดการแตกสะทอนน้ำร้อนให้เห็นเด่นชัด

รัฐเวอจิเนีย (20) โอสฟัลท์ที่คอนกรีตหนา 2 1/2 นิ้ว (70 มม.) แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นปริมระคัมและชั้นคั่นกลางโอสฟัลท์ชนิด 120 ถึง 150 penetration และชั้นผิวโอสฟัลท์ชนิด 85 ถึง 100 penetration โอสฟัลท์ชนิด ยาง neoprene จากโรงกลั่นร้อยละ 1.5 ภายหลัง 2 ปี ช่วงทดลองที่ผสมยาง neoprene เกิดการแตกสะทอนน้ำร้อนน้อย ซึ่งรายงานกล่าวว่าเป็นการเร็วเกินไปที่จะสรุปผลว่าจะสามารถลดการแตกสะทอนน้ำร้อนได้ในระยะเวลาที่นานกว่านี้

มีหลายหน่วยงานทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ทดลองผสมควายไบพินขนาด
สั้นๆ (11) ผลสามารถเพิ่มคุณสมบัติในการรับแรงดึง ทนต่อการสึกหรอและการเกิด
ร่องรอยไค้ดีกว่าที่ไม่ได้ผสม อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานการทดลองถนนระยะเวลานาน
ที่ไค้ประเมินผลการใช้วัสดุนี้ผสมในการปูพื้นถนนซีเมนต์คอนกรีตเพื่อลดการแตกสะท่อน
ซ้ำซ้อนในขณะนี้เลย

ดูรอยต่อเติมของถนนซีเมนต์คอนกรีตควายวัสดุแข็ง

มีโครงการทดลองแห่งหนึ่งได้ทดลองดูรอยต่อควายวัสดุแข็ง (incompressibles)
เพื่อพยายามที่จะลดการเคลื่อนตัวตรงรอยต่อที่คิดว่าจะทำให้เกิดการแตกสะท่อนซ้ำซ้อน
ผลปรากฏว่าเกิดการเสียหายจากการปะทะ โท้ง โท้ง รื่นทุกระยะที่รอยต่อ (2)

หาลายการบดเคี้ยวระหว่างชั้นแอสฟัลท์ที่คคอนกรีตและซีเมนต์คอนกรีต

วิธีที่จะกระจายการเคลื่อนตัวตรงรอยต่ออาจจะกระทำได้โดยหาลายการ
บดเคี้ยวระหว่างชั้นแอสฟัลท์ที่คคอนกรีตที่ทับกับผิวซีเมนต์คอนกรีตในบริเวณที่ห่างจากรอยต่อ
ออกไปสองข้างสักระยะหนึ่ง เพื่อรับกลืน (absorb) การเคลื่อนตัวของรอยต่อทำ
ให้เกิดการเคลื่อนตัวในชั้นแอสฟัลท์ที่คคอนกรีตน้อยลงซึ่งคิดว่าการเกิดรอยแตกสะท่อน
ซ้ำซ้อนเนื่องจากการเคลื่อนตัวจะลดลง

The Road Research Laboratory (19) ได้ทดลองใช้แถบแผ่น
โลหะเรียบหรือขยายตัวไค้ในระหว่างชั้นซีเมนต์คอนกรีตและแอสฟัลท์ที่คคอนกรีต ผล
ปรากฏว่าการแตกสะท่อนซ้ำซ้อนลดลงเล็กน้อยแต่ช่วงที่แตกแล้วจะเกิดแตกหลุดเสียหาย
ร้ายแรงมาก

ได้มีการทดลองใช้วัสดุต่างๆ ในระหว่างชั้นซีเมนต์คอนกรีตและแอสฟัลท์
ที่คคอนกรีตเพื่อหาลายการบดเคี้ยวระหว่างชั้นตรงบริเวณรอยต่อ (21) ซึ่งถนนเดิมเป็น
ซีเมนต์คอนกรีตมีปริมาณการจราจร 28,000 คันต่อวัน มีปริมาณรถบรรทุกร้อยละ 36
และไค้ทำการอุดข้างใต้แผ่นคอนกรีต (subbase) เรียบรอยก่อนหน้ามาแล้ว 2
ถึง 3 ปี ไค้ใช้วัสดุทำลายแรงบดเคี้ยวชั้นบางๆ กว้าง 18 นิ้ว (457 มม.) เป็น

แถบกลมรอยต่อ การปูชั้นแอสฟัลท์ที่คคอนกรีตหุ้มประกอบด้วยชั้นปรีพรีคัมที่ส่วนผสม
โอสฟัลท์ชนิด 85 ถึง 100 - penetration และผิวหนา 2 นิ้ว (50 มม.)
ซึ่งส่วนผสมของผิวโอสฟัลท์ชนิด 200 ถึง 300 - penetration บดกลดลงภายใน
4 ปี ปรากฏว่า การแตกสะทอนเข้าซอกเกิดขึ้นในแต่ละช่วงแตกค่างกัน ในช่วงที่
ไม้ไค้ทำการทำลายแรงยึดติดระหว่างชั้น จะเกิดการแตกในชั้นผิวแอสฟัลท์ที่คคอนกรีต
ที่ปูหุ้มบางรอยต่อพื้นที่ ส่วนในช่วงซึ่งโอสฟัลท์เป็นวัสดุทำลายการยึดติด (bond
breaker) ไม่เกิดการแตกเลยภายใน 4 ปีนั้น ในปัจจุบันโอสฟัลท์ชนิดพิเศษ
เป็นแผ่นยาง (membrane) ใช้สำหรับทำลายการยึดติดโดยเฉพาะ

ค้ทำรอยต่อในชั้นแอสฟัลท์ที่คคอนกรีตใช้มีรอยต่อเหมือนในชั้นซีเมนต์คอนกรีต

มีโครงการหนึ่งโค้ทดลองควบคุมการแตกสะทอนเข้าซอกโดยทำการค้กรอย
ต่อขนาดกว้าง $\frac{3}{8}$ นิ้ว (9.5 มม.) ในชั้นผิวแอสฟัลท์ที่คคอนกรีตที่ปูหุ้มเหนือรอยต่อ
ของชั้นซีเมนต์คอนกรีต (22) ความลึกของรอยต่อที่ค้มีตั้งแต่ขนาดลึก $\frac{3}{8}$ นิ้ว ถึง
 $1\frac{1}{2}$ นิ้ว (12.7 มม. ถึง 44.5 มม.) และรอยต่อทั้งหมดค้หุ้มด้วยวัสดุแอสฟัลท์
ผสมยางชนิดพิเศษ วิธีนี้ไม่โค้ลดการแตกสะทอนเข้าซอกแต่ก็ระยะเวลาในการซ่อม
บำรุงผิวที่ปูหุ้มออกไปโค้ระยะเวลาหนึ่ง

การรวบรวมประสบการณ์ วิชาการ และรายงานการทดลองจากที่ต่างๆ
ที่นำมาในการพยายามใช้วิธีการนั้นๆ ควบคุมการแตกสะทอนเข้าซอกของผิวแอสฟัลท์ที่ค
คอนกรีตที่ปูหุ้มบนถนนซีเมนต์คอนกรีตเค็มนั้น โค้รวบรวมไว้เพื่อเป็นพื้นฐานและแนว
ทางในการศึกษาพิจารณา ถึงอากู๋เกินของวิธีการที่ค้สร้างโค้ผสมประสานให้เหมาะ
สมเข้ากับสภาพของถนนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะนำมาใช้โค้กันเป็นประโยชน์ในการออก
แบบแนะนำ หรือวางแผนหาวิธีการควบคุมการแตกสะทอนเข้าซอกให้โค้ผลดียิ่งขึ้นต่อไป
ซึ่งยูเขียนโค้เสนอคำแนะนำเทคนิคที่น่าสนใจไว้ในตอนท้ายๆ ของรายงานฉบับนี้ให้ศึกษาต่อไป

การควบคุมถนนซีเมนต์คอนกรีตที่ปูหุ้มด้วยแอสฟัลท์ที่คคอนกรีต

โดยทั่วไป ถนนที่ก่อสร้างเสร็จเพิ่งใช้งานเกิดแตกเสียหาย จำเป็นต้อง

ตรวจสอดเสาเหล็ก เพื่อหาวิธีแก้ไขซ่อมบำรุงให้ถูกต้องซึ่งบางครั้งอาจจะต้องดำเนินการบูรณะก่อสร้างใหม่

แสดงอาทิตย์ ฝน ความชื้นในดิน และ ปริมาณการจราจร เป็นตัวการสำคัญที่เมื่อรวมกันกระทำต่อถนนจะก่อปัญหาต่างๆ ซึ่งมีข้อมากมายในอันที่จะทำลายถนน เช่น การทรุดตัวของดินถมกันทาง การหลกั้วหรือขยายตัวของวัสดุก่อสร้างในส่วนต่างๆ ของทาง การเปลี่ยนรูปของรันทางเนื่องจากน้ำหนักบรรทุก การอ้าตัวของผิวทาง การบรกรทุกเกินขีดจำกัด ฯลฯ นอกจากนี้ปัญหาที่กล่าว อาจจะมีปัญหาที่มีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ถนนเสียหายก่อนเวลาที่คาดหมายจากสาเหตุ เช่น การออกแบม คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง ฯลฯ ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือข้อกำหนด

ปัญหาที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ มากมายดังเช่นที่ยกตัวอย่างไว้นั้น จะทำให้การพิจารณาหาสาเหตุของถนนเสียหายความถี่วิศวกรการคอนกรีตบุงบกและใช้เวลานาน บางครั้งยากที่จะระบุสาเหตุทั้งหมดได้แน่นอน เว้นแต่จะเกิดจากสาเหตุบางอย่างที่แสดงลักษณะการเสียหายไว้อย่างเด่นชัดและมีข้อมูลสนับสนุนสมมุติฐานนั้นๆ กว

ในถนนซีเมนต์คอนกรีต ใคมีการออกแบมให้มียรอยต่อไว้เป็นระยะๆ สำหรับควบคุมการแตก โดยมีร่องรอยต่อเนื้อไว้สำหรับรับการหดตัวหรือขยายตัวของแผ่นคอนกรีตจากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น ทรงรอยต่อจะจัดให้มีระบบการถ่ายน้ำหนักการจราจรจากแผ่นหนึ่งไปสู่อีกแผ่นหนึ่งที่ดีไว้ เพื่อให้คอนกรีตบริเวณรอยต่อ และ เหล็ก reinforcement สามารถรับแรงเฉือนและแรงค้ำที่มากกระทำโดยปราศจากการเสียหาย ระบบการถ่ายน้ำหนักและรอยต่อต้องออกแบบให้สามารถปรับรับกับตัวใดสอดคล้องกับการเคลื่อนตัวของรอยต่อ เพื่อมิให้เกิดการหักรึกที่อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดรอยต่อแตก กระเพาะเสียหาย

การที่จำเป็นคือมียรอยต่อที่สามารถรับกับตัวใดกลายเป็นจุดอ่อนของถนนซีเมนต์คอนกรีตซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น หรือรับน้ำหนักการจราจรจะเกิดการขยับตัวตรงรอยต่อซ้ำๆ ซากๆ ประกอบกับเกิดปัญหาต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการที่จะทำให้รอยต่อเสียหายได้ง่าย เช่น มีเม็ดวัสดุแทรกลงไปนรอยต่อ วัสดุปึกทับรอยต่อเสียหาย

น้ำซึมเข้ารอยต่อได้ พื้นที่รองรับรอยต่อไม่แข็งแรงหรือเคลื่อนตัวได้ง่าย ฯลฯ ทำให้เกิดการแตกบริเวณรอยต่อ ถ้าไม่บำรุงรักษาซ่อมแซมรอยต่อปล่อยให้เสียจะเกิดการแตกเสียหายลุกลามจนถนนไม่อาจรับการจราจรได้ แต่ถ้าหากการบูรณะก่อสร้างโดยปูทับด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบทั่วไปจะเกิดการแตกขึ้นก่อน ครบอายุใช้งานและรอยแตกเกิดตรงความรอยต่อหรือรอยแตกเดิมของถนนซีเมนต์คอนกรีตข้างล่าง เป็นการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนจึงทำให้พอสรุปได้ว่ายังมีสาเหตุมาจากผลกระทำของรอยต่อหรือรอยแตกของถนนซีเมนต์คอนกรีตข้างล่าง โดยที่คุณสมบัติในการยืดหยุ่นหรือกำลังรับแรงดึงของชั้นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ปูทับอย่างใดอย่างหนึ่งมีไม่เพียงพอที่จะตอบสนองได้จึงทำให้เกิดการแตกเสียหายขึ้น


รูปแบบการเคลื่อนตัวตรงรอยต่อหรือรอยแตกในถนนซีเมนต์คอนกรีต

โดยที่รอยต่อหรือรอยแตกในถนนซีเมนต์คอนกรีตมีพื้นหารอยต่อหรือรอยแตกแยกจากกันและค่อนข้างอยู่ในแนวตั้ง จึงทำให้รูปแบบการเคลื่อนตัวตรงรอยต่อหรือรอยแตกในถนนซีเมนต์คอนกรีต มีแนวโน้มที่จะเป็นไปในรูปที่สามารถเคลื่อนตัวจากสาเหตุต่างๆ ได้ในแนวตั้งและในแนวนอน นอกจากนั้นอาจจะมีรอยต่อหรือรอยแตกที่มีรูปร่างลักษณะการแตกที่ไม่แน่นอน เช่นการแตกกระเถาะ ฯลฯ รวมอยู่ด้วย จึงอาจจะแบ่งการเคลื่อนตัวตรงรอยต่อหรือรอยแตกที่ว่าจะเกิดขึ้นได้ออกเป็นแบบธรรมดาทั่วไปได้เป็นแบบมีการเคลื่อนตัวในแนวตั้ง การเคลื่อนตัวในแนวนอน และการเคลื่อนตัวที่มีรูปแบบไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาถึงสาเหตุที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้เข้าใจปัญหาได้ง่ายขึ้น ในการนี้จะเป็นการสะดวกถ้าหากจะแยกพิจารณาการเคลื่อนตัวในแนวตั้ง การเคลื่อนตัวในแนวนอน และการเคลื่อนตัวที่มีรูปแบบไม่แน่นอน ออกไปอีกถึงรูปแบบการเคลื่อนตัวตรงรอยต่อหรือรอยแตกขณะเมื่อรับน้ำหนักบรรทุก (load) และเมื่อไม่มีน้ำหนักบรรทุก (unload) ที่จะมีแนวโน้มทำให้เกิดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนรุนแรงหรือน้อยไ้ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้


เมื่อรับน้ำหนักบรรทุก (load)

เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกกระทำลงบนแผ่นคอนกรีต (รูปที่ 1 ก) แผ่นคอนกรีตจะแอ่นตัวได้ เกิดรูปแบบการเคลื่อนตัวในแนวตั้งซึ่งเป็นรูปแบบการเคลื่อนตัวที่เกิดขึ้นในถนนทั่วไป ในถนนคอนกรีต รอยต่อหรือรอยแตกระหว่างแผ่นคอนกรีตจะเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดของชั้นทางถนนคอนกรีตดังนั้นเมื่อมีน้ำหนักบรรทุกกระทำบนรอยต่อ (รูปที่ 1 ข) ย่อมจะแอ่นตัวไ้มากกว่าเมื่อมีน้ำหนักบรรทุกมาถึงกลางแผ่นคอนกรีต(รูปที่ 1 ก) ย่อมแสดงว่ารูปแบบการเคลื่อนตัวในแนวตั้งจะมีมากตรงรอยต่อทำให้รอยต่อหรือรอยแตกส่วนบนเคลื่อนขยับซึบและรอยต่อหรือรอยแตกส่วนล่างเปิด้าออก เมื่อเขาน้ำหนักบรรทุกออกก็จะเคลื่อนตัวในทิศทางกลับกันขยับตัวเข้าที่เดิม

ประการที่สำคัญที่สุดที่อาจจะเป็นองค์ประกอบที่วิกฤตต่อการแตกสะหั้นซ้ำซ้อนก็คือ เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกวิ่งมาอยู่บนปลายแผ่นคอนกรีตที่รดจึงเข้ารอยต่อหรือรอยแตก (Approach slab A) ตอนปลายแผ่นคอนกรีตที่รดจึงเข้าหารอยต่อหรือรอยแตก (A) เมื่อรับน้ำหนักจะแอ่นตัวมากกว่าปลายแผ่นคอนกรีตที่รดจะวิ่งจากรอยต่อหรือรอยแตก (Leave slab L) ซึ่งไม่ได้รับน้ำหนักโดยตรง (รูปที่ 2 ก) เกิดรูปแบบการเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกัน เมื่อน้ำหนักบรรทุกเคลื่อน เข้าที่รอยต่อหรือรอยแตกจะเกิดรูปการเคลื่อนตัวคั้งที่กล่าวมาแล้วในรูปที่ 1 ข แต่ขณะที่น้ำหนักบรรทุกเคลื่อนบนปลายแผ่นคอนกรีตที่รดจึงเข้าหารอยต่อหรือรอยแตก (A) ข้ามรอยต่อหรือรอยแตกไปอยู่บนปลายแผ่นคอนกรีตที่รดจะวิ่งจากรอยต่อหรือรอยแตก (L) ปลายแผ่นคอนกรีตที่รดจะวิ่งจากรอยต่อหรือรอยแตก (L) จะแอ่นตัวเนื่องจากได้รับน้ำหนักบรรทุกโดยตรง ในเวลาเดียวกันปลายแผ่นคอนกรีตที่รดจึงเข้าหารอยต่อหรือรอยแตก (A) จะแอ่นคืนตัวกลับทำให้เกิดรูปแบบการเคลื่อนตัวสวนทางกันตรงรอยต่อหรือรอยแตกได้ (รูปที่ 2 ข) และเมื่อปลายแผ่นคอนกรีต (A) แอ่นคืนตัวกลับเข้าสู่ระดับที่ไม่อาจคืนตัวต่อไปได้แล้วแต่ปลายแผ่นคอนกรีต (L) จะยังคงแอ่นตัวอีกเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกยังคงอยู่บนปลายแผ่นคอนกรีต (L) จะเกิดรูปแบบการเคลื่อนตัวแนวตั้งที่ต่างกัน (รูปที่ 2 ค) เมื่อน้ำหนักบรรทุกวิ่งพ้นจากบริเวณปลายแผ่นคอนกรีต (L) ออกไปจากน้ำหนักบรรทุกไม่มีอิทธิพลต่อรอยต่อและ



รูปที่ 1 การเคลื่อนที่ในแนวตั้ง



รูปที่ 2 การเคลื่อนที่ในแนวตั้งที่ต่างกัน

รอยแตกแล้ว ปลายแผ่นคอนกรีต (L) จะคืนตัวกลับสู่ตำแหน่งเดิม (รูปที่ 2ง) ขณะเดียวกันปลายคอนกรีต (A) ก็คืนตัวกลับสู่ตำแหน่งเดิมเช่นกัน

อนึ่งรอยต่อตามขวางจะมีร่องรอยต่อหรือรอยค้ำไว้วัสดุบดทับที่สามารถกดอัดได้ (compressible) เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกวิ่งข้ามรอยต่อจะส่งตรงรอยต่อ (ขนาดการสูกจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของร่องรอยต่อ ความเร็วรอยของรอยต่อ ความสามารถในการรับน้ำหนักของแผ่นคอนกรีต ความสามารถของระบบถ่ายน้ำหนัก ฯลฯ) ทำให้น้ำหนักบรรทุกที่กระทำที่ลงบนปลายแผ่นคอนกรีตที่รุดจะวิ่งจากรอยต่อ (L) มีขนาดแตกต่างมากกว่าน้ำหนักบรรทุกที่ค้อยๆ กระทำบนปลายแผ่นคอนกรีตที่รุดวิ่งเข้าหารอยต่อ (A) เป็นการสนับสนุนที่จะทำให้เกิดมีการเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกัน (รูปที่ 2 ค) ทั้งกล่าวไ้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากวัสดุที่รองรับแผ่นคอนกรีตบริเวณรอยต่อไม่แน่นหรือเปลี่ยนรูปได้ง่าย เมื่อถูกน้ำหนักบรรทุกกระทำบดค้ำต่างๆ เกิดทรุดตัวเป็นผลให้เกิดการเคลื่อนตัวในแนวตั้งหรือแนวตั้งที่ต่างกัน การขยับเขยื้อนหรืออ้าออกของรอยต่อหรือรอยแตกในขนาดที่มากขึ้นได้

ความปกติ ขนาดและความสัมพันธ์ของการเคลื่อนตัวไม่เพียงแต่จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการถ่ายน้ำหนักของรอยต่อและรอยแตกแบบต่างๆ ที่อาจจะไม่มีหรือไม่มีเหล็ก dowel bars หรือ tie bars หรือเหล็กเสริมและผิวหน้ารอยแตกที่มีการขัดกันของเนื้อวัสดุ (aggregate interlock) ที่จะรับแรงเฉือนและโมเมนต์ในการถ่ายน้ำหนักตรงรอยต่อหรือรอยแตกเท่านั้น ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น จำนวน ขนาดและตำแหน่งที่น้ำหนักบรรทุกกระทำ ความหนาของแผ่นคอนกรีต รูปแบบของรอยต่อหรือรอยแตก คุณสมบัติของวัสดุของรับแผ่นคอนกรีต การเสื่อมสภาพของวัสดุและสภาพแวดล้อมต่างๆ ฯลฯ

โดยทั่วไป รอยต่อหรือรอยแตกเก่าที่รับการจราจรมานานมากหรือมีสภาพเสื่อมเสียหาย จะมีขนาดและความสัมพันธ์ของการเคลื่อนตัวตรงรอยต่อหรือรอยแตกที่แตกต่างสูงมากกว่ารอยต่อหรือรอยแตกใหม่ทั้งนี้ คอยมีน้ำหนักบรรทุกเป็นตัวการร่วมที่สำคัญ

เมื่อไม่มีน้ำหนักบรรทุก (unload)


เมื่อแยกพิจารณาในแง่ที่ไม่มีน้ำหนักบรรทุกเกี่ยวข้อง การเคลื่อนตัวของรอยคอดหรือรอยแตกจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของวัสดุด้วยสาเหตุที่มีว่าสำคัญดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

การเคลื่อนตัวของรอยคอดหรือรอยแตกของแผ่นคอนกรีตที่มีอุณหภูมิเป็นตัวนำนั้น

โดยปกติจะพิจารณาใน 2 รูปแบบคือ

ก) เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในอุณหภูมิเฉลี่ยของแผ่นคอนกรีตซึ่งจะทำให้แผ่นคอนกรีตหดตัวและขยายตัวเนื่องจากการเปลี่ยนอุณหภูมิของแผ่นคอนกรีตทำให้เกิดรูปแบบการเคลื่อนตัวของรอยคอดหรือรอยแตกในแนวนอน (ตามรูปที่ 3 ก)



รูปที่ 3 การเคลื่อนตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ข) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุณหภูมิเฉลี่ยของแผ่นคอนกรีต เช่น ร้อนจัดในเวลากลางวันไปเป็นเย็นจัดในตอนกลางคืน และกลับกัน จะทำให้แผ่นคอนกรีตโค้งและห่อตัวได้ เนื่องจากการลหดตัวของอุณหภูมิในชั้นความหนาของแผ่นคอนกรีตทำให้เกิดรูปแบบการเคลื่อนตัวของรอยคอดหรือรอยแตกในแนวโค้ง (ตามรูปที่ 3 ข) ปลายแผ่นคอนกรีตส่วนบนจะขยายออกและปลายล่างจะขยับชิดในตอนกลางคืนและกลับกันในตอนกลางวัน

การเปลี่ยนแปลงของวัสดุข้างใต้

การเปลี่ยนแปลงของวัสดุข้างใต้ เช่น การทรุดตัว การบวมตัวของวัสดุถมหรือใต้คันทางบางตอนของถนนสาเหตุต่างๆ ทำให้รอยคอดหรือรอยแตกบริเวณที่ทรุดตัวจะเกิดรูปแบบการเคลื่อนตัวลงในแนวโค้งปลายแผ่นคอนกรีตส่วนบนจะขยับชิดและปลายล่างจะ

ขยับออก และจะเกิดในทิศทางกลับกันในบริเวณที่มีการบวมตัว ในบริเวณความเคี้ยวอาจจะเกิดรูปแบบการเคลื่อนตัวในแนวนอนได้ง่าย

การเคลื่อนตัวที่มีรูปแบบไม่แน่นอนเมื่อน้ำหนักบรรทุกและไม่มีน้ำหนักบรรทุกเกี่ยวข้อง

ถนนคอนกรีตที่มีการแตกคามยาวและความขวางติดต่อกันจนกลายเป็นแผ่นคอนกรีตขนาดเล็ก การแตกที่มีรูปแบบไม่แน่นอน เช่นการแตกเป็นแผ่นเว้าเข้าขอบทางและการรูดกกระเหาะ (spalling) บริเวณรอยต่อ ฯลฯ อาจจะมีผิวหน้ารอยแตกในแนวเฉียงนั้น ในกรณีที่มีน้ำหนักบรรทุกและไม่มีน้ำหนักบรรทุกเกี่ยวข้อง การเคลื่อนตัวตรงรอยแตกเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ขนาด และทิศทางที่มีน้ำหนักบรรทุก หรือการเคลื่อนตัวเนื่องจากเปลี่ยนรูปของวัสดุข้างใต้มากกระทำซึ่งอาจจะทำให้เกิดมีการกระดกตัวเคลื่อนตัวในแนวตั้ง ในแนวเฉียง ในแนวนอนผสมกันได้แต่จะเป็นรูปแบบที่ไม่แน่นอนแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงในตำแหน่ง ทิศทางและขนาดของแรงที่มากกระทำแต่ละครั้ง

การแตกของชั้นแอสฟัลท์ติดคอนกรีตที่ปูทับบนถนนซีเมนต์คอนกรีต

การแตกของชั้นผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีตที่ปูทับบนถนนคอนกรีตนั้นเกี่ยวข้องกับ ความเค้น (stresses) และสัมพันธ์กับความเครียด (strain) ในชั้นผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีตที่ปูทับซึ่งเกิดจากผลของการเคลื่อนตัวของแผ่นคอนกรีตและรอยต่อหรือรอยแตกระหว่างแผ่นคอนกรีต ในรูปแบบและโดยองค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว ในหัวข้อเรื่องรูปแบบการเคลื่อนตัวตรงรอยต่อหรือรอยแตกในถนนซีเมนต์คอนกรีต

ปัญหาต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเครียดเหล่านี้อาจจะแบ่งออกเป็นแบบทั่วไปได้ 3 อย่างตามลำดับความสำคัญดังนี้

1. การเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกัษ (differential vertical movement) ระหว่างส่วนที่อยู่ใกล้ติดกัน
2. การแตกของชั้นผิวที่ปูทับจากการกระทำของแรงเค้นดึงโดยตรง (direct tensile stresses)
3. การแตกของชั้นผิวทางที่ปูทับเนื่องจากผลของการเกิดแรงเค้นค้ำคั้นตัวซ้ำๆ ซากๆ (repeated flexural stresses)

เหตุให้หัวใจได้ง่ายก็เนื่องเพราะคุณสมบัติในการยืดหยุ่นหรือกำลังรับแรงดึงของชั้นผิวที่ปูทับอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เพียงพอที่จะรับความเค้นและความเครียดที่เป็นผลมาจากการเคลื่อนตัวของแผ่นคอนกรีตและรอยต่อหรือรอยแตกข้างล่างได้

การเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกันระหว่างส่วนที่อยู่ใกล้ชิดติดกัน

การเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกันตรงรอยต่อหรือรอยแตกของแผ่นคอนกรีตข้างใต้ซึ่งปูทับกันเอง อาจจะเป็นองค์ประกอบที่วิกฤติในการทำให้เกิดแตกสะทอนซ้ำซ้อนขึ้นในชั้นที่ปูทับล่างคือ

จากการศึกษารายงานที่พบว่ามีข้อสังเกตว่า การแตกสะทอนซ้ำซ้อนมักจะมีเกิดขึ้นในจุดหรือรอยต่อที่หาได้ง่ายต่อการเกิดเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกันในระดับแอสฟัลท์ติดคอนกรีตที่ปูทับ เช่น เกิดตรงกับรอยต่อหรือรอยแตกตามขวาง ในบางส่วยเกิดขึ้นของจราจรที่มีน้ำหนักบรรทุกหนักก่อน . ในกรณีที่เกิดลงบนทับแผ่นคอนกรีตเค็มให้แตกเป็นแผ่นขนาดเล็กแล้วไม่โตกับทำให้แน่นอยู่กับที่ก่อนที่จะปูทับอาจจะเกิดการกระดกตัวได้ เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกมากกระหนาบปลายแผ่นคอนกรีต จะมีอัตราการแตกสะทอนซ้ำซ้อนมากกว่าที่ได้ทำการบดทับให้แผ่นคอนกรีตอยู่กับที่และจากรูปที่อธิบายถึงรูปแบบการเคลื่อนตัวจะเห็นได้ว่าถ้าหากสมมุติว่าไม่มีการเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกันแล้ว มีต่อการเคลื่อนตัวในแนวตั้ง เช่น เคียวกับที่เกิดขึ้นในถนนทั่วไป การแตกของผิวทางก็ควรจะมีลักษณะแตกเกิดทั่วไป เนื่องจากความล้า (fatigue cracking) ในระยะเวลาที่อายุของชั้นแอสฟัลท์ติดคอนกรีตที่ปูทับจะรับได้

เมื่อพิจารณาถึงเรื่องรูปแบบการเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นจะเห็นได้คือว่า ถ้าหากเกิดการเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกันไปแล้ว จะเกิดการเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่สวนทางกันประกอบเสมอ เป็นผลทำให้เกิดการเฉือน (shear) และการกักกลับไปมา (reverse bending) ขึ้นสะทอนสู่ชั้นผิวที่ปูทับและเมื่อเกิดซ้ำๆ ซากๆ จะทำให้เกิดการแตกสะทอนซ้ำซ้อนขึ้นในผิวทางนั้น



ข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดพอเพียงที่จะสนับสนุนความคิดที่ว่า การแตกสะทอนซ้ำซ้อนเกิดจากการเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง

รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างการทดลองให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกัน โดยใช้ Benkelman beam ในการทดลองได้ทำให้น้ำหนักรถอยู่บนปลายแผ่นคอนกรีต และวาง Benkelman beam บนแผ่นคอนกรีตอีกด้านหนึ่งให้ Probe อยู่ระหว่าง กิ่งกลางล้อที่จุกห่างจากขอบรอยต่อประมาณ 1 นิ้ว ให้รถเคลื่อนที่ช้าๆ ไปหยุดที่ห่าง จากจุกทดลองในระยะต่างๆ บันทึกค่า rebound ที่จุกต่างๆ ที่รถหยุดแล้วเคลื่อนไป จนกระทั่งห่างจากจุกทดลองมากพอที่น้ำหนักรถจะไม่มีอิทธิพลต่อจุกทดลองนั้นคือ rebound จะไม่เพิ่มขึ้นอีกซึ่งค่านี้จะเป็นค่า Apparent deflection ที่ปลายแผ่นคอนกรีตที่สามารถเคลื่อนตัวได้มากที่สุดเมื่อน้ำหนักรถที่โชทดลองอยู่บนปลายแผ่นคอนกรีตนั้น เมื่อทราบค่า deflection สูงสุดและค่า rebound ที่จุกต่างๆ สามารถคำนวณ หาค่า deflection ที่จุกต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำหนักรถอยู่ที่ปลายแผ่นคอนกรีตด้านนั้นได้ ทดลอง เช่นเดียวกันนี้อีกบนแผ่นคอนกรีตอีกด้านหนึ่งของรอยต่อในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อนำค่าต่างๆ มา plot เปรียบเทียบดังรูปแสดงจะเห็นว่าปลายแผ่นคอนกรีต ทั้งสองเคลื่อนตัวในแนวตั้งได้ไม่เท่ากันย่อมจะเกิดการเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกันได้ เมื่อน้ำหนักบรรทุกวิ่งผ่านข้ามรอยต่อ

การแตกของชั้นผิวที่ปูทับเนื่องจากการกระทำของแรงเค้นดึงโดยตรง

รูปแบบการเคลื่อนตัวในแนวอน การขยับหรือเปิดออกของส่วนบน หรือล่างของแผ่นคอนกรีตตรงรอยต่อหรือรอยแตกของแผ่นคอนกรีตข้างใต้ผิวที่ปูทับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ น้ำหนักบรรทุก การเคลื่อนตัวของวัสดุข้างใต้ จะก่อให้เกิดการ สะท้อนแรงเค้นดึงโดยตรงขึ้นในชั้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ปูทับไว้ซึ่งการแตกเสียหายอาจ จะมาจากผลของ

- ก. คุณสมบัติ viscoelastic ของแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ปูทับ เช่นที่ อุณหภูมิต่ำเกินขีดจำกัดความยืดหยุ่น (elastic limit) ของมัน
- ข. การเคลื่อนตัวดังกล่าวมีขนาดมากจนทำให้เกิดแรงเค้นดึงในชั้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ปูทับเกินขีดความสามารถที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจะรับแรงดึงได้



รูปที่ 4 การเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกัน

ค. การเกิด oxidation และปฏิกิริยาทางเคมีอื่นๆ ทำให้ลดขีดจำกัดความยืดหยุ่น (elastic limit) ของแอสฟัลท์คิคลอคอนกรีต จึงอาจจะเกิดการแตกหักจากผลของการเคลื่อนตัวดังกล่าวลงมือไปมาซ้ำๆ ซากๆ ในลักษณะที่แตกเสียหายเนื่องจากความล้า

การแตกของชั้นผิวทางเนื่องจากผลของการเกิดแรงเค้นค้ำคั้นตัวซ้ำๆ ซากๆ

ถ้าหากทุกสภาพของถนนคอนกรีตที่ปูทับด้วยแอสฟัลท์คิคลอคอนกรีตมีแต่รูปแบบการเคลื่อนตัวในแนวตั้งอย่างเดียวโดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนตัวในแนวนอนและการเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ค้ำกันเกิดขึ้นแล้ว การแตกเสียหายของชั้นผิวแอสฟัลท์คิคลอคอนกรีตที่ปูทับจะเกิดเนื่องจากความล้า (fatigue cracking) ซึ่งเป็นปัญหาธรรมดาที่เกิดขึ้นในถนนทั่วไป การแตกแบบนี้เกิดจากการแอ่นตัว (deflection) ของชั้นทางซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงแม้จะมีขนาดการแอ่นตัวน้อยขนาด 0.25 มิลลิเมตร (0.01 นิ้ว) ภายใต้อาน้ำหนักบรรทุกก็ตาม (23) ในขั้นต่อไปมันก็จะแตกต่อจนมองเห็นเป็นรูปแตกแบบหนังจระเข้ และในระหว่างฤดูฝนที่ชื้นเล็กน้อยอาจจะหลุดออกก่อให้เกิดหลุมบ่อในเวลาต่อมาได้

การลดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อน

การลดหรือป้องกันการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนนั้นว่าโดยทั่วไปแล้วก็มีแนวความคิดเช่นเดียวกันกับการป้องกันวัสดุธรรมดาต่างๆ มิให้เกิดแตกเสียหาย กล่าวคือ อาจจะหาวิธีการลดผลของการเคลื่อนตัวของแผ่นคอนกรีตตรงรอยต่อหรือรอยแตกที่เกิดในรูปแบบและขนาดต่างๆ ที่จะสะท้อนผลให้เกิดความเค้นและความเครียดขึ้นในวัสดุที่ปูทับนั้นให้มีขนาดน้อยจนไม่เกินขีดจำกัดต่างๆ ที่คุณสมบัติของวัสดุที่ปูทับจะรับได้โดยไม่แตกเสียหายหรือปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุที่ปูทับให้สามารถรับความเค้นและความเครียดตามที่ต้องการได้ หรือดำเนินการทั้งสองทางควบคู่กัน

แนวความคิดดังกล่าวเป็นเรื่องที่เข้าใจได้โดยทั่วไป แต่ในการวัดตรวจสอบศึกษาในสนามยากที่จะหาวิธีวัดตรวจสอบขนาดความเค้นและความเครียดตรงจุดที่จะเกิดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนให้โดยตลอดตรงและแน่นอนได้ อีกทั้งยากที่จะทราบถึงกลไก

และตัวแปรเปลี่ยนแปลงๆ ในระยะเวลายาวนานที่จะก่อให้เกิดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนขึ้น
อีก จึงทำให้ในสมัยที่ผ่านมาได้ทดลองใช้วิธีการต่างๆ ที่คิดว่าจะสามารถควบคุมการแตก
สะท้อนซ้ำซ้อนได้ผล มาทดลองจริงในสนามตั้งได้รวบรวมไว้ในหัวข้อเรื่อง ความพยายาม
ในการควบคุมการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนที่ผ่านมาและเรื่องวิธีการและรายงานการทดลองจาก
ที่ต่างๆ โดยยังไม่มียุทธวิธีออกแบบแนะนำใดที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกสภาพและสภาวะแวดล้อม
ในทางของเดียวกันในขณะที่ประเทศเรายังไม่มีข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้จากการทดลองจริง
ในสนามเมื่อมีความจำเป็นต้องทำการปฏิบัติควรนำวิธีการต่างๆ ที่เคยทดลองได้ผลจากที่
อื่นๆ มาพิจารณาเลือกกำหนดให้สม เหตุสมผลกับความเหมาะสมของการใช้งานที่นั้นๆ นำ
มาทดลองศึกษาต่อไป

วิธีการที่น่าสนใจที่นำมาพิจารณามีดังต่อไปนี้

อุกมิทข้างใต้ (Subseal) กล้วยแอสฟัลท์หรือฉีกอัดดูด (pressure grout) กล้วยซีเมนต์มอร์ตาร์

วิธีการนี้เป็นการปรับปรุงพื้นที่รองรับแผ่นคอนกรีต เพื่อลดขนาดการเคลื่อน
ตัวตรงรอยต่อหรือรอยแตก เหมาะสำหรับถนนคอนกรีตเสริมที่แตกเสียหายมากอันเนื่อง
มาจากวัชุกข้างใต้แผ่นคอนกรีตเกิดการยุบตัว หรือเคลื่อนตัว หรือถูกอัดทะลักหักพังไปจาก
สาเหตุต่างๆ ทำให้เกิดเป็นโพรงขึ้นจนแผ่นคอนกรีตไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ทำให้
เกิดแตกเสียหาย การที่มีพื้นที่รองรับไม่สม่ำเสมอแน่นอน จะทำให้การศึกษารูปแบบและ
ขนาดการเคลื่อนตัวตรงรอยต่อหรือรอยแตกยุ่งยากซับซ้อนไม่แน่นอนเนื่องด้วยยังมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดการเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกัน หรือเกิดการเอียงลงอยู่ต่างระดับมาซึ่งกันกว่า
เดิม จากการรับน้ำหนักบรรทุกต่างๆ ในเวลาต่อไปได้อีก โดยเฉพาะการแตกจะ
ดำเนินต่อไปจนทำให้เกิดเป็นแผ่นคอนกรีตขนาดเล็ก การเคลื่อนตัวอาจจะมีขนาดมาก
กว่าแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ เนื่องจากมีน้ำหนักและแรงยึดติดกับพื้นที่รองรับน้อยจะกระดกได้
ง่ายเมื่อมีน้ำหนักมากกระทำที่ปลายแผ่นคอนกรีต

การอุกมิทข้างใต้ด้วยแอสฟัลท์หรือฉีกอัดดูดด้วยซีเมนต์มอร์ตาร์นั้น นอกจากจะ
เป็นการอุดช่องว่างข้างใต้แล้วยังเป็นการปรับปรุงวัชคุให้มีคุณสมบัติในการยึดติดกันทำให้

ความรูป 5 ข เคลื่อนตัวในรูปแบบต่างๆ ในขนาดที่น้อยกว่ารูป 5 ก ซึ่งการเคลื่อนตัวที่น้อยลงจะทำให้เกิดความเค้นและความเครียดในชั้นที่ปู้หุ้ม เนื่องจากการเคลื่อนตัวน้อยลง ถ้าหากไม่เกินขีดจำกัดคุณสมบัติของวัสดุที่ปู้หุ้มก็จะไม่เกิดการแตกเสียหาย

ใส่ชั้นหีนคลุกคั่นกลาง

การใส่ชั้นหีนคลุกคั่นกลางเป็นเหมือนชั้นเบาะหมอนรองรับ (cushion course) เพื่อช่วยลดความเค้นต่างๆ ในระหว่างชั้นให้เก็คน้อยลง และให้เป็นชั้นที่ทำลายแรงยึดเกาะ (bond breaking) ไม่ให้ชั้นผิวแอสฟัลท์ติดยึดกับชั้นคอนกรีตโดยตรงเพื่อช่วยลดแรงเค้นที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของแผ่นคอนกรีตตรงรอยต่อหรือรอยแตกในแนวนอนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น

วิธีนี้เหมาะที่จะใช้กับถนนคอนกรีตที่แตกเสียหายมีระดับไม่สม่ำเสมอเพราะการใส่ผกคั่นปรับระดับด้วยหีนคลุกทำได้ง่าย และยังช่วยระบายน้ำได้ถ้าใส่หีนคลุกเต็มตรงไหล่ทางให้ระบายน้ำออกได้

ใส่ระหว่างชั้นผิวแอสฟัลท์-ทรายเป็นชั้นทำลายแรงยึดติด (bond breaker).

ความพยายามในการใช้ตัวทำลายแรงยึดติด (bond breaker) ได้รายงานโดย C.S. Hughes ซึ่งในการศึกษาได้ทำการ tack coat ด้วยแอสฟัลท์อีมีลชันในอัตรา 0.23 - 0.46 ลิตรต่อตารางเมตร ให้เป็นแถบคลุมรอยต่อความขวางออกไปข้างละประมาณ 300 มม. และปิดทับด้วยทรายหยาบผ่านตะแกรงขนาด 9.5 มม. ($\frac{3}{8}$ นิ้ว) ซึ่งจะได้ความหนาประมาณ 6 มม. ($\frac{1}{4}$ นิ้ว) จากนั้นปู้หุ้มด้วยผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีตประมาณ 59 ถึง 95 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร ผลสามารถลดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนไปบางส่วนโดยที่หลังจาก 9 ปีต่อมายังมีรอยต่อบางแห่งคงเหมือนเดิมไม่เกิดการสะท้อนซ้ำซ้อนขึ้น ส่วนที่มีการตรวจสอบการแตกที่เกิดขึ้นขณะที่ถนนมีอายุได้ 6 ปี (24) ได้สรุปไว้ว่า วิธีนี้เมื่อใช้กับถนนที่มีรอยต่อที่มีขนาดการเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่กว้างกันมากกว่า 0.05 มม. การแตกสะท้อนซ้ำซ้อนจะก่อตัวเกิดการแตกโค้งถนนมาก การแตกนี้จะล่าช้าขึ้นในที่ที่มีการเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่กว้างกันน้อยแต่การเกิดการแตกจะ

เป็นไปตามการเพิ่มของขนาดน้ำหนักและจำนวนล้อบรรทุก

ใส่ชั้นกึ่งกลางควยชั้น Asphalt - Rubber บางๆ

วิธีการใส่ชั้นกึ่งกลางควยชั้น Asphalt - Rubber บางๆ เพื่อป้องกันการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนนี้ ได้พัฒนามาจากผลการทดลองที่ได้จากโครงการทดลองใช้ยางผสมกับแอสฟัลท์ร้อนใช้ในงานทางของรัฐอริโซนา (8) โดยในระยะเริ่มแรกได้ทดลองใช้ส่วนประกอบ ground recycled tire rubber ร้อยละ 25 ผสมกับแอสฟัลท์ร้อยละ 75 ที่อุณหภูมิสูงประมาณ 190°c ลากเป็นชั้นบางๆ บนผิวเดิมที่แตกและปิกทับควยหินขนาดเล็ก ชั้นยางผสมแอสฟัลท์ที่ได้นี้เป็นวัสดุประเภทยืดหยุ่น (elastomeric material) เมื่อทำเป็นชั้นบางๆ สามารถป้องกันน้ำซึมได้และมีความสามารถสูงในการรับคลื่นแรงเค้นค้ำ แรงเค้นเฉือน และแรงเค้นดึงโดยตรง ทำให้สามารถป้องกันการสะท้อนซ้ำซ้อนได้ แต่ในการทดลองใช้ยางผสมแอสฟัลท์เป็นชั้นรับคลื่นแรงเค้น (Stress - Absorbing Membrane) ทำชั้นผิว Seal Coat บนถนนที่แตกเสียหายมีจุดอ่อนในแง่ที่ว่าไม่คอยได้ปรับปรุงคุณภาพถนนในด้านการขมิ้นให้ดีขึ้น จึงได้ทำการทดลองปรับปรุงใช้เป็นชั้นรับคลื่นแรงเค้นใส่ชั้นกึ่งกลาง (Stress - Absorbing Membrane Inter Layer) ซึ่งรายงานการทดลองสรุปว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนจากการแตกทุกรูปแบบได้รวมทั้งจากการแตกเนื่องจากการหดตัว ความล่าและการเคลื่อนตัวในแนวตั้งที่ต่างกัน

การประสมผลสำเร็จจากการทดลองในสนามที่โคมลินี้ ได้มีผู้ที่สนใจไปศึกษาวิเคราะห์ผลการทดลองการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนในชั้นผิวแอสฟัลท์ที่คองกรีทที่ปูทับเมื่อใช้ยางผสมแอสฟัลท์เป็นชั้นกึ่งกลาง (25) โดยใช้วิธี finite element วิเคราะห์หาแรงเค้นในชั้นที่ปูทับตรงที่แผ่นคองกรีทข้างล่างไม่ติดต่อกันและศึกษาถึงผลของการใช้ยางผสมแอสฟัลท์ที่ใส่ชั้นกึ่งกลางเป็นชั้นรับคลื่นแรงเค้นว่าจะมีผลต่อแรงเค้นต่างๆ อย่างไร ซึ่งได้ลองกำหนดสมมุติให้ค่าความหนาและค่าคุณสมบัติของชั้นปูทับ ชั้นกึ่งกลาง ชั้นที่แตก ระยะห่างรอยแตก และชั้นคินเคิม มีค่าต่างๆกัน ผลสรุปวิเคราะห์ที่ได้ว่า ชั้นกึ่งกลางนี้สามารถลดแรงเค้นที่เป็นตัวชักนำให้เกิดการแตกในชั้นปูทับได้อย่างเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็น

แรงเค้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือเมื่อมีน้ำหนักบรรทุกที่เกี่ยวข้อง

จากรายงานผลการทดลองในสนามที่ไคซลคีและมีการศึกษาวิเคราะห์สนับสนุนแล้วทำให้มีความเชื่อมั่นยอมรับได้ว่าการใช้ชั้นยางผสมแอสฟัลท์บางๆขนาดประมาณ 6.25 มม. ถึง 9.5 มม. ใส่ชั้นกลางเป็นชั้นรับคลื่นแรงเค้นสามารถป้องกันการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนได้แน่นอน

คำแนะนำในการลดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อน

ถึงแม้ว่ายังไม่มีสูตรเฉพาะที่สามารถออกแบบป้องกันการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนบนชั้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ปูทับถนนคอนกรีตได้แน่นอน แต่เมื่อเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย รายงานผลการทดลองและคำแนะนำจากที่อื่นๆ รวมถึงพิจารณาถึงวิธีการก่อสร้างที่สะดวกและวัสดุที่หาได้ง่ายแล้ว จึงพอที่จะสรุปแนะนำวิธีการที่น่าจะเป็นไปได้ไว้ในตารางที่ 2 ซึ่งในกรณีที่ 1 และ 2 นั้นเมื่อไม่ใช้ชั้นยางผสมแอสฟัลท์ใส่ชั้นกลาง วิธีนี้ก็ยังสามารถลดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนหรือยืดระยะเวลาการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนออกไปได้มาก สำหรับในกรณีที่ใส่ชั้นยางผสมแอสฟัลท์ใส่ชั้นกลางเป็นชั้นรับคลื่นแรงเค้น จะสามารถป้องกันการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนได้แน่นอนกว่าแค่ชั้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ปูทับนั้นควรออกแบบให้มีความหนาตาม fatigue life ที่ต้องการ (ความหนาไม่ควรน้อยกว่า 50 มม.)

ตารางที่ 2

คำแนะนำสำหรับวิธีการลดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนในชั้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ปูทับบนถนนซีเมนต์คอนกรีต

สภาพของถนนซีเมนต์คอนกรีต	ขอแนะนำ
1. พื้นรองรับยังมั่นคงแข็งแรง รอยคอดหรือรอยแตกแทบจะไม่มี	ก. ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนวัสดุบิตูทัมหรือค่อเดือขยาย (Expansion joints)

สภาพของถนนซีเมนต์คอนกรีต	ข้อเสนอแนะ
<p>เคลื่อนในแนวตั้งที่ต่างกันมากกว่า 0.05 มม. และ แผ่นคอนกรีตส่วนใหญ่ยังคงมีแตกเล็กน้อยในบางแผ่น</p>	<p>ข. ฉาบแอสฟัลท์อีพ็อกซีเป็นแถบคลุมรอยร้าวตามขวางออกไปข้างละประมาณ 300 มม. ปักทับด้วยทรายหยาบ</p> <p>ค. ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาอย่างน้อยที่สุด 70 มม.</p>
<p>2. รอยร้าวเกิดการเคลื่อนลงอยู่ข้างระดับ (Faulting) และแผ่นคอนกรีตมีรอยแตกไม่มาก</p>	<p>ก. ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนวัสดุปักทับรอยร้าวเพื่อขยาย</p> <p>ข. อุดปักข้างใต้ (subseal) ด้วยแอสฟัลท์หรือนิโคลด์นุก (pressure grout) ด้วยซีเมนต์มอร์ต้าตามที่ต้องการ</p> <p>ค. ใส่คั่นกลางด้วยชั้นหินคลุกหนา 100 มม. ถึง 150 มม.</p> <p>ง. ปูทับด้วยชั้นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาอย่างน้อยที่สุด 70 มม. ในกรณีที่ใช้ยางผสมแอสฟัลท์ ใส่คั่นกลางแทนชั้นหินคลุก ชั้นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ปูทับควรมีหนาอย่างน้อย 50 มม.</p>
<p>3. แผ่นคอนกรีตแตกค่อนข้างมากและรอยร้าวเกิดการเคลื่อนลงอยู่ข้างระดับ</p>	<p>ก. ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนวัสดุปักทับรอยร้าวเพื่อขยาย</p> <p>ข. อุดข้างใต้ (subseal) ด้วยแอสฟัลท์หรือนิโคลด์นุก (pressure grout) ด้วยซีเมนต์มอร์ต้าตามที่ต้องการ</p> <p>ค. ใส่คั่นกลางด้วยยางผสมแอสฟัลท์ชั้นบางๆ เป็นชั้นรับกลืนแรงเค้น</p> <p>ง. ปูทับด้วยชั้นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตความหนาไม่ควรต่ำกว่า 50 มม.</p>

4. แผ่นคอนกรีตแตกเสียหายติดต่อกันจนกลายเป็นแผ่นคอนกรีตขนาดเล็กรวดวิ่งไถลลำบาก	ก. มลทินปรับระดับกัวยชั้นหินคลุกหนา 100 มม. ถึง 150 มม. ข. ใส่ชั้นยางผสมแอสฟัลท์ชั้นบางๆ เป็นชั้นรับกลิ่นแรงเค้น ค. ปูทับกัวยชั้นแอสฟัลท์ติดคอนกรีตความหนาไม่ควรต่ำกว่า 50 มม.
---	--

การแนะนำนี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่ลดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีความจำเป็นที่จะต้องติดตามศึกษาผลการทดลองไว้ต่อไป เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปรับปรุงให้วิธีการต่างๆ ที่ใช้โดยผลดียิ่งขึ้นเป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการใช้ในทาง โดยเฉพาะเรื่องการใช้ยางผสมแอสฟัลท์ในการป้องกันการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนในชั้นปูทับ จาก การแตกกัวยสาเหตุต่างๆ ทุกรูปแบบของถนนข้างใต้ที่เป็นถนนแอสฟัลท์ ถนนคิโนซีเมนต์ หรือถนนซีเมนต์คอนกรีต

หนังสือค้นคว้าและอ้างอิง

1. "Pavement Rehabilitation : Materials and Techniques." NCHRP Syn. of Hwy. Practice 9 (1972) 41 pp.
2. BONE, A.J., and CRUMP, L.W., "Current Practices and Research on Controlling Reflection Cracking" HRB Bull. 123 (1956) pp. 33-39
3. FLIN, F.N., NAIR, K., and HILLIARD, J.M., "Minimizing Premature Cracking in Asphaltic Concrete Pavement," NCHRP Rep. 195 (1978) 51 pp.
4. Asphalt Overlays and Pavement Rehabilitation. "Manual Series 17, The Asphalt Institute (1969)
5. OWEN, C.v., "Construction Procedures for Pavement Rehabilitation." Hwy. Res. Rec 300 (1969) pp 50 - 51

6. COPPLE, F., and OEHLER, L.T., "Michigan Investigation of Soil - Aggregate Cushions and Reinforced Asphaltic Concrete for Preventing or Reducing Reflection Cracking of Resurfaced Pavements," Hwy. Res. Res. Rec. 239 (1968) pp 120 - 131
7. GLICK, J.A., "An experiment in the Reduction of Reflective Cracking in Asphaltic Concrete Overlays." North Dakota State Highway Department (1972). from Ref3.
8. MORRIS, G.R., and McDonald, C.H. "Asphalt - Rubber Stress - Absorbing Membranes: Field Performance and State of the Art. TRB, Transportation Research Record 595 (1976) pp 52 - 58
9. KORFHAGE, G.R., "Effect of Pavement Breaker - Rolling on the Crack Reflectance of Bituminous Overlays. "Hwy. Res. Record. 327 (1970) pp 50 - 63
10. BILLINGSLEY, N.A., JR., "Salvaging Old Pavements by Resurfacing." Hwy. Res. Circ. 34 (1966) pp. 1 - 12
11. BUSCHING, H.W., ELLIOTT, E.H., and REYNEVELD, H.G., "A State - of - the - Art Survey of Reinforced Asphalt Paving." Proc. AAPT, Vol.39 (1970) pp. 766 - 798.
12. ZUBE, E., "Wire Mesh Reinforcement in Bituminous Resurfacing." HRB Bull. 131 (1956) pp. 1-18
13. SMITH, L.L., and CARTNER, W., JR., "Welded Wire Fabric Reinforcement for Asphaltic Concrete." HRB Bull. 322 (1962) pp. 1-20
14. BONE, A.J., CRUMP, L.W., and ROGGEVEEN, V.J., "Control of Reflection Cracking in Bituminous Resurfacing Over old Cement-Concrete Pavements " Proc. HRB, Vol 33 (1954) pp. 345-354
15. TONS, E., BONE, A.J., and ROGGEVEEN, V.J., " Five-Year Performance of Welded Wire Fabric in Bituminous Resurfacing. " HRB Bull. 290 (1961) pp. 15-38
16. CHASTAIN, W.E., SR., and MITCHELL, R.H., " Evaluation of Welded - Wire Fabric in Bituminous Concrete Resurfacing " Hwy. Res. Record. 61 (1964) pp. 48-55
17. ROBERTS, S.E., " Cracks in Asphalt Resurfacing Affected by Cracks in Rigid Bases. " Proc. HRB, Vol. 33 (1954) pp. 341-345.

18. ROGGEVEEN, V.J., and TONS, E., "Progress of Reflection Cracking in Bituminous Concrete Resurfacing." HRB Bull. 131 (1965) pp. 31-46.
19. JAMES, J.G., "A Full Scale Road Experiment With Rubberized Asphalt on Concrete Using Metal Over the Concrete Joints." Road Research Laboratory Note 3511 (1959)
20. CECCHINI, P.F., "Evaluating and Resurfacing Old Pavement in Virginia." Hwy. Res. Rec. 327 (1970) pp. 25-36.
21. VIGELJA, J.L., "Methods to Eliminate Reflection Cracking in Asphalt Concrete Resurfacing over Portland Cement Concrete Pavement." Proc. AAPT, Vol 32 (1963) pp. 200-227.
22. WILSON, J.O., "Crack Control Joints in Bituminous Overlays on Rigid Pavements." HRB Bull. 322 (1962) pp. 21-29.
23. HVEEM, F.N., "Pavement Deflections and Fatigue Failures." HRB Bull. 114 (1955) pp. 43-87.
24. K.H. MCCOBBE, "Attempts to Reduce Reflection Cracking of Bituminous Concrete Overlays on Portland Cement Concrete Pavements." TRB, Transportation Research Record 700 (1979) pp. 108-114.
25. COETZEE, N.F., and MONISMITH, C.L., "Analytical Study of Minimization of Reflection Cracking in Asphalt Concrete Overlays by Use of a Rubber - Asphalt Interlayer." TRB, Transportation Research Record 700 (1979) pp. 100-108.

กิติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบคุณ นายวณิช จินตโกวิท ที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและ
แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อรายงานฉบับนี้ ในเวลาเดียวกันขอขอบคุณ
นายสันต์ ไชยโชติช่วงและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือให้รายงานฉบับนี้
สำเร็จเป็นรูปเล่มด้วยดี

Report No. MR 59 Materials & Research Division, Department of Highways
Author : Sunthorn Aritajoti
Title : Techniques for Minimization of Reflection Cracking in Asphaltic Concrete Overlays on Portland Cement Concrete Pavements
Abstract: The study of this report is an attempt to find out about a range of successful solutions to minimize reflection cracking in asphaltic concrete overlays.

The method of this study is combined with the following aspects : compiling of past practices and experiences for general considerations; describing the problem of cracks and associated causes. The study also includes an effort to understand the major characteristics movement at the joints and cracks of the old concrete pavement that may introduce reflection crack on the overlays.

Finally, successful solutions (for a various conditions) will be presented for the purpose of discussion, selection and recommendation as a guide for further research.

DH MR / F 22 / 1981 / T

รายงานฉบับที่ วว. 59 กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง

ผู้เขียน : สุนทร อริราชกิจ

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการลดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อน (REFLECTION CRACK) ในผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ปูทับบนถนนซีเมนต์คอนกรีต

บทคัดย่อ : รายงานฉบับนี้ได้ศึกษาหาวิธีที่จะลดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อน (Reflection Crack) ที่เกิดขึ้นบนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ปูทับบนถนนซีเมนต์คอนกรีตให้ได้ผลดีที่สุด

ในการนี้ได้ทำการรวบรวมเทคนิคที่เคยทดลองโดยสถานต่างๆ ไว้ให้พิจารณาตลอดจนกล่าวถึง ปัญหา สาเหตุที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการเคลื่อนตัวของรอยต่อหรือรอยแตกเดิมที่มีแนวโน้มจะส่งผลสะท้อนให้เกิดการแตกสะท้อนซ้ำซ้อนขึ้นบนผิวที่ปูทับ ศึกษาและเลือกเทคนิคที่ค่อนข้างได้ผลนำมาสรุปจัดทำตารางแนะนำที่เหมาะสมกับสภาพต่างๆ ไว้ให้เป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า และทดลองต่อไป

ทล. วว. / F 22 / 2524 / ท.

คณะกรรมการงานวิจัย
 กองวิเคราะห์และวิจัย
 * * * * *

นายนิพนธ์ วัฒนันท์	ที่ปรึกษา
นายอารมย์ จุฬจัมมก	ประธานกรรมการ
นายเจริญ เฉยพวง	กรรมการ
นายชวลิต สุชะววรรณ	"
พระศรีระชาศิ รัตนไกรฤกษ์	"
นายประสิทธิ์ อักษรวงศ์	"
ดร.พรศักดิ์ พุทธิพงษ์ศิริพร	"
นายพิภักดิ์ คูหิรัญ	"
นางรสสุคนธ์ บุญมี	"
ดร.วิทย์ ศศานู	"
นายศักดิ์ดา ปุณยานันต์	"
นายสมาน งวนสำอางค์	"
นายสว่าง ศรีวรกุล	"
นายสุกิจ รุ่งรัตนธนากร	"
นายสุนทร กิ่งวานพณิชย์	"
นายสุนทร อวิธชาติ	"
น.ส.สุนันท์ เจริญสุภณล	กรรมการและเลขานุการ